
Resistance Curves
Long Thin Ship
Short Fat Ship
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Resistance (kN)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Speed (Knots)